



Übersicht Softwarefreigaben FSE-R25

Version: 2020/03

Teile-Nr.:

"Original Dokumentation"

AMK

Impressum

Name: PDK_Freigaben_FSE-R25

Version:

Version	Änderung	Kurzzeichen
2020/03	Freigabe ergänzt: FSE R25 V1.02 2019/51 (206803)	KoJ/LeS

Bisherige Version: -/-

Produktstand:

Produkt	Firmware Version (AMK Teile-Nr.)	Hardware Version (AMK Teile-Nr.)
KW-R25-CAN	-	-

Zweck: Übersicht der freigegebenen Softwarestände zu den angegebenen Produkten

Schutzvermerk: © AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts wird nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Vorbehalt: Änderungen im Inhalt der Dokumentation und Liefermöglichkeit der Produkte sind vorbehalten.

Herausgeber: AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG
Gaußstraße 37-39
D-73230 Kirchheim/Teck
Deutschland
Tel.: +49 7021/50 05-0
Fax: +49 7021/50 05-176
E-Mail: info@amk-group.com
Persönlich haftende Gesellschafterin: AMK Verwaltungsgesellschaft mbH, Kirchheim/Teck
Registergericht: Stuttgart HRB 231283; HRA 230681
Ust.-Id.-Nr.: DE 145912804

Service: Tel.: +49 7021/50 05-190, Fax -193
Zur schnellen und zuverlässigen Behebung der Störung tragen Sie bei, wenn Sie unseren Service informieren über:

- die Typenschildangaben der Geräte
- die Softwareversion
- die Gerätekonstellation und die Applikation
- die Art der Störung, vermutete Ausfallursache
- die Diagnosemeldungen (Fehlernummern)

E-Mail: service@amk-group.com

Internetadresse: www.amk-group.com

Darstellungskonventionen

Darstellung	Bedeutung
0x	0x gefolgt von einer Hexadezimalzahl, z.B. 0x500A
'Namen' 'Parameter' 'Diagnosemeldungen'	z.B.: Die Funktion 'PLC Programm löschen' aufrufen. ID1234 'Parametertext' 1234 'Diagnosemeldung'
→	Ablauf einer Eingabe- / Bedienfolge, z. B. Start → Alle Programme → Zubehör → Editor

Inhalt

V1.02 2019/51
V1.01 2017/09

5
5

FSE-R25

Freigabe- version	Bemerkung	Freigabe- datum	Teile- nummer	Übersicht Änderungen
V1.02 2019/51		2019/51	207666	<p>Basis ist die Firmware FSE R25 V1.01 2017/09 (206803)</p> <p>Neu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommando 'Fehler löschen' und anschließendes Zuschalten der Reglerfreigabe bei drehendem Motor (nur mit P/Q-Geber) <p>Korrekturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAN Nachrichten von 3 auf 10 Stück erweitert • Vereinzelt wurde mit der Firmware V1.01 2017/09 beobachtet, dass ein Systemhochlauf mit dem Geberfehler 2310 Info 1 = 2 abgeschlossen wurde. Dieses Verhalten ist mit der Firmware V1.02 behoben worden.
Freigabe- version	Bemerkung	Freigabe- datum	Teile- nummer	Übersicht Änderungen
V1.01 2017/09		2017/09	206803	<p>Basis ist die Firmware FSE R06 1.08 2014/47 (205492)</p> <p>Neu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglerkarte R25 anstatt R06 • Modus 'Freie CAN Nachrichtenkonfiguration' <p>Korrekturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basis ist die Reglerkarte AER25 V2.11 2016/46 • Ein Freigabetest wurde nicht durchgeführt. Die Freigabe erfolgt aufgrund der erfolgreichen praktischen Erprobung.